



Wrocław, dnia 18 stycznia 2021 r.

HK-EG-5210-13/21

AC Hotel by Marriott Wrocław
pl. Wolności 10, 50-071 Wrocław

Zbiorcza ocena jakości wody w nieszce basenu oraz systemie cyrkulacji - od 01 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu przekazuje zbiorczą ocenę jakości wody w nieszce basenu oraz systemie cyrkulacji AC Hotel by Marriott Wrocław, pl. Wolności 10 we Wrocławiu.

Basen nie posiada urządzeń wytwarzających aerozol wodno-powietrzny. Temperatura wody basenowej utrzymywana do 30° C.

Zbiorcza roczna ocena jakości wody wydana została zgodnie z zapisami § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakie powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U z 2015 r. poz. 2016 r.).


Ocenę jakości wody basenowej przeprowadzono poprzez analizę:

- wykonywanej przez Zarządcę bieżącej obserwacji wody na basenie i prowadzonych zapisów stanu wody,
- rejestrów wystąpienia zdarzeń mogących wpływać na jakość wody na basenie wraz z zapisami podejmowanych działań naprawczych,
- udokumentowanego i systematycznego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiaru jakości wody na basenie takich jak: stężenie chloru wolnego, stężenie chloru związanego i temperatury wody,
- opracowanego i ustalonego z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Wrocławiu harmonogramu badań jakości wody na basenie,
- wykonywanych przez zarządcę obiektu systematycznych i udokumentowanych badań jakości wody w wymaganym zakresie i z określoną częstotliwością z zastosowaniem referencyjnych metodyk analiz w laboratorium badawczym posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji,
- wyników badań wody na basenie wykonanych przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Podstawą sporządzonej oceny jakości wody były wyniki badań kontrolnych próbek wody pobranych z niecki basenu, systemu cyrkulacji oraz z natrysków wykonywane przez Zarządzającego basenem w ramach kontroli wewnętrznej oraz PPIS we Wrocławiu w ramach kontroli urzędowej

Zakres analizy wody, w jakiej przeprowadzono badania pobieranych kontrolnych próbek zawarto w tabeli nr 1

Analizując przekazane wyniki badań stwierdza się, iż jakość wody w niecce basenowe oraz systemie cyrkulacji AC Hotel by Marriott Wrocław, pl. Wolności 10 we Wrocławiu **odpowiadała** **wymaganiom sanitarnym** określonym w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015 r. poz. 2016) za wyjątkiem parametru redox, który nie spełnia stawianych wymagań w każdym badaniu – dot. niecki basenowej.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
we Wrocławiu

Paweł Wróblewski

Otrzymują:

1. Adresat
2. HK w/m

Tabela 2.

BASEN

Zbiorcza roczna ocena wody 01.07.-31.12.2019

Nazwa pływalni	Rodzaj wody/miejsce pobrania próbki kontrolnej	Liczba zbadanych parametrów w zakresie mikrobiologicznych		Liczba zbadanych parametrów w zakresie fizykochemicznych		Lista przekroczonego parametrów mikrobiologicznych	Lista przekroczonego parametrów fizykochemicznych	Ocena jakości wody
		ogółem	nieodpowiadających wymoganiom	ogółem	nieodpowiadających wymoganiom			
Basen w Hotelu AC by Marriot	Woda z niecki basenowej	33 oznaczeń wymaganych parametrów)	0	74 oznaczeń wymaganych parametrów)	17 oznaczeń	nie dotyczy	potencjał redox - 12x chlor wolny-5x	przydatna
	Woda w natryskach	3	0	nie dotyczy	nie dotyczy	0	nie dotyczy	przydatna
	Woda doprowadzona	nie dotyczy	nie dotyczy	10	0	nie dotyczy	0	przydatna

* w ocenie podano liczbę oznaczeń wykonanych przez zarządcę oraz w ramach kontroli urzędowej

Zbiorcza roczna ocena wody 01.01.2020 – 31.12.2020 r.

Nazwa pływalni	Rodzaj wody/miejsce pobrania próbki kontrolnej	Liczba zbadanych parametrów w zakresie mikrobiologicznych		Liczba zbadanych parametrów w zakresie fizykochemicznych		Lista przekroczonego parametrów mikrobiologicznych	Lista przekroczonego parametrów fizykochemicznych	Ocena jakości wody
		ogółem	nieodpowiadających wymoganiom	ogółem	nieodpowiadających wymoganiom			
Basen w Hotelu AC by Marriot	Woda z niecki basenowej	49 oznaczeń wymaganych parametrów)	0	108 oznaczeń wymaganych parametrów)	20 oznaczeń wymaganych parametrów)	0	potencjał redox - 16x chlor wolny-2x chlor związany-2x	przydatna
	Woda w natryskach	3	0	nie dotyczy	nie dotyczy	0	nie dotyczy	przydatna
	Woda doprowadzona	nie dotyczy	nie dotyczy	13	0	nie dotyczy	0	przydatna

* w ocenie podano liczbę oznaczeń wykonanych przez zarządcę oraz w ramach kontroli urzędowej

SYSTEM CYRKULACJI

Zbiorca roczna ocena wody 01.07.-31.12.2019

Nazwa pływalni	Rodzaj wody/miejsce pobrania próbki kontrolnej	Liczba zbadanych parametrów w zakresie mikrobiologicznych		Liczba zbadanych parametrów w zakresie fizykochemicznych		Lista przekroczonego parametrów mikrobiologicznych	Lista przekroczonego parametrów fizykochemicznych	Ocena jakości wody
		ogółem	nieodpowiadających wymaganiom	ogółem	nieodpowiadających wymaganiom			
System cyrkulacji w Hotelu AC by Marriott	Woda z systemu cyrkulacji	26 oznaczeń wymaganych parametrów)	4 oznaczenia	47 oznaczeń wymaganych parametrów)	3 oznaczenia	ogólna liczba mikroorganizmów w 36 ^o /48h) (4x)	chlor związany 3x	przydatna

* w ocenie podano liczbę oznaczeń wykonanych przez zarządcę oraz w ramach kontroli urzędowej

Zbiorca roczna ocena wody 01.01.2020 – 31.12.2020 r.

Nazwa pływalni	Rodzaj wody/miejsce pobrania próbki kontrolnej	Liczba zbadanych parametrów w zakresie mikrobiologicznych		Liczba zbadanych parametrów w zakresie fizykochemicznych		Lista przekroczonego parametrów mikrobiologicznych	Lista przekroczonego parametrów fizykochemicznych	Ocena jakości wody
		ogółem	nieodpowiadających wymaganiom	ogółem	nieodpowiadających wymaganiom			
System cyrkulacji w Hotelu AC by Marriott	Woda z systemu cyrkulacji	35 oznaczeń wymaganych parametrów)	1 oznaczenie	68 oznaczeń wymaganych parametrów)	1 oznaczenie	ogólna liczba mikroorganizmów w 36 ^o /48h) (1x)	chlor związany 1x	przydatna

* w ocenie podano liczbę oznaczeń wykonanych przez zarządcę oraz w ramach kontroli urzędowej